


○グラウンド日照条件の比較(いずれも冬至の地盤面における日影)

※冬至は最も日影条件の悪い日であり、その他の季節では日影の影響は小さくなります。また、今後の検討により施設を低層化できれば影響は小さくなります。



※屋上機械置場目隠し、パラペットの高さ含む。

○北側グラウンドの日影による課題と対応策

- ・課題① 降雨後のグラウンドの乾燥が遅れる(土グラウンドの場合) 水たまり等によりその後の授業に支障をきたすことが懸念される。
- ・課題② 冬季には霜がおり、湿ったグラウンドが乾かないことが懸念される。 →対応策:グラウンドを人工芝、ゴムチップ、改良土等とすることで 水はけのよい仕様とする。
- ・ゴムチップグラウド 豊島区立池袋本町小学校・池袋中学校



・人工芝グラウンド 目黒区立東山小学校





配置検討皿案 平面モデル検討 ※第四回委員会提示資料

○南西側教室の西日対策 -


教室窓から外壁面までに距離を取り、 外壁面に西日対策を行うことで 西日を遮りながら、教室の明るさを 担保します。

縦ルーバーは角度の低い西日対策に 有効です。


また、面として適度に日差しを遮る デザインを施すことも西日対策に 有効とされています。









凡例 図書館・共用部 公民館関連諸室 子育て関連諸室 事務関連諸室・社協・商工会 小学校






商工会、社協利用者は、 公共施設閉館時には、 管理用階段での昇降が可能 ※商工会、社協利用者と公共 施設を区画する配置も可能


3 階平面図 S=1:600






配置検討Ⅲ案 平面モデル検討 普通教室南東向き案

※Ⅲ案をベースに普通教室を南側に配置した計画の検討案







3 階平面図 S=1:600 4 階平面図 S=1:600

■コミュニティスペース 参考イメージ

○大和市文化創造拠点シリウス< 1 F: 図書館・ホール・ホワイエと

一体的なエントランス>


1 階はエントランス周りに図書館の新刊コーナーとカフェ、それを囲むようにメインホール、サブホール、ギャラリーが配置され、交流の拠点となっている。


<6F:公民館と隣接した誰でも

利用できる交流スペース>

予約なしで利用可能な食事、歓談もできる市民 のためのスペースとして開放されている。

周辺には、大中小の会議室や和室など、公民館 系機能が配置されている。













○須賀川市市民交流センター tette <1F:カフェ・チャレンジショップの

立体街路状のエントランス>

1 階エントランスはスロープ状の空間、カフェ、 オープンなステージ、チャレンジショップなどを配置。 エントランスホールで待合わせや発表、

経済活動など様々な地域住民の活動を許容する スペースを作っている。

<2F~:書架に隣接した閲覧、談話スペース>

2F 以上の各階には、書架とともに交流ラウンジが配置 されている。図書館内で様々な活動を許容するスペース を確保している。





<イベントや活動にも使える大小様々な

コミュニティスペース>

1F はエントランス周辺に 3 つの大きなスペースを確保 し、イベントスペースとしても活用可能なスペースとしている。

2F 以上では、幅の広い廊下に、家具を配置することで、 会議室等を借りずに、市民活動が行えるフリースペース としている。









