

橋梁点検結果(平成28年度実施分)

道路橋名(フリガナ)		路線名	架設年次 (西暦)	橋長 (m)	幅員 (m)	管理者	行政区域		点検記録
						管理者名	都道府県名	市町村名	判定区分
東草橋	(トウソウハシ)	町道幹線20号線	1971	44	7	三芳町	埼玉県	三芳町	Ⅲ
吉拓歩道橋	(キセキホトウキョウ)	町道上富201号線	1971	40	2	三芳町	埼玉県	三芳町	Ⅲ
東永久保1号橋	(ヒガシナガホウイチゴウハシ)	町道幹線14号線	1971	59	7	三芳町	埼玉県	三芳町	Ⅲ

※判定区分

区分		定義
I	健全	道路橋の機能に支障が生じていない状態。
II	予防保全段階	道路橋の機能に支障が生じていないが、予防保全の観点から措置を講ずることが望ましい状態。
III	早期措置段階	道路橋の機能に支障が生じる可能性があり、早期に措置を講ずべき状態。
IV	緊急措置段階	道路橋の機能に支障が生じている、又は生じる可能性が著しく高く、緊急に措置を講ずべき状態。